https://pierrealainmillet.fr/Chauffage-Soyouz-2349



Chauffage Soyouz

- DHD -

Date de mise en ligne : lundi 27 février 2012

Date de parution : 27 février 2012

Copyright © Blog Vénissian de Pierre-Alain Millet - Tous droits réservés

Plusieurs habitants de la copropriété des Zoyouz m'ont signalé des problèmes de températures d'arrivée à la sous-station. Démarche précise avec des données sur ces températures allant de 36 à 76Â°C du 12 ou 17 février.

J'ai bien sûr interrogé la SECV qui étudie la relation entre la température du réseau et la température mesurée à la sous-station. C'est en effet un des aspects compliqué de la séparation entre primaire et secondaire, il faut rapprocher les données fournies par la SECV de celles fournies par le gestionnaire du secondaire, dans ce cas, la société THERMOFUEL.

Une difficulté technique supplémentaire est que le thermomètre est mal étalonné et devrait être changé, ce qui est difficile sans vidanger donc couper le chauffage

Un premier élément de réponse pourrait être le nouveau système de régulation mis en place après le démarrage de la chaufferie gaz, sachant que la copropriété des Soyouz est la sous-station la plus éloignée, en bout de réseau.

Je tiendrai bien sûr les habitants concernés au plus vite des conclusions du travail en cours.

Copyright © Blog Vénissian de Pierre-Alain Millet