



Extrait du Blog Vénissian de Pierre-Alain Millet

<https://pierre-alainmillet.fr/des-immeubles-qui-se-degradent>

Quartier Jean Moulin Henri Wallon

des immeubles qui se dégradent...

- Rencontres -

A large background image showing a close-up of a building's exterior wall. The wall is light-colored with horizontal lines. A blue sky is visible in the upper left corner. The image is partially obscured by text and a horizontal line.

Date de mise en ligne : vendredi 23 janvier 2009

Date de parution : 17 décembre 2008

Copyright © Blog Vénissian de Pierre-Alain Millet - Tous droits réservés

Lors d'une cheminement à pied... un constat surprenant sur les tours 63 à 69 de la rue des martyrs...

au hasard d'un passage à pied dans le quartier, un constat surprenant. Les tours 63, 65, 67, 69 de la rue des martyrs semblent "grattées", comme si le revêtement s'effritait... Les façades ont pourtant été refaites ? Est-ce une intervention qui prépare une rénovation ?

[JPEG]

on voit notamment plusieurs angles dégradés...

[JPEG]

et juste à l'arrière de la tour 8 rue Komarov, le reste d'un poteau de signalisation qui devait supporter un affichage et qui a été "rongé" comme un vieux mur en ruines...

[le reste d'un poteau de signalisation.... {JPEG}]

Cette "statue" doit appartenir au bailleur des tours, donc Alliade... ?

repérer le lieu de la visite sur la carte

il est possible de déplacer la carte...